
# 環狀線CF720區段標道路巡查照片




巡查日期地點：115.10.12/ Y33車站
照片說明：出入口大門確實關閉上鎖




巡查日期地點：115.10.12/ Y33車站
照片說明：夜間路面、路燈及警示燈狀況




巡查日期地點：115.10.12/ Y33車站
照片說明：夜間路面、路燈及警示燈狀況


# 環狀線CF720區段標道路巡查照片




巡查日期地點：115.10.12/ Y34車站
照片說明：夜間路面、路燈及警示燈狀況




巡查日期地點：115.10.12/ Y34車站
照片說明：夜間路面、路燈及警示燈狀況




巡查日期地點：115.10.12/ Y34車站
照片說明：夜間路面、路燈及警示燈狀況