環狀線CF720區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.11.05/ Y33車站
照片說明：夜間路面、路燈及警示燈狀況



巡查日期地點：115.11.05/ Y33車站
照片說明：夜間路面、路燈及警示燈狀況




巡查日期地點：115.11.05/ Y33車站
照片說明：夜間路面、路燈及警示燈狀況

環狀線CF720區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.11.05/ Y34車站
照片說明：夜間路面、路燈及警示燈狀況



巡查日期地點：115.11.05/ Y34車站
照片說明：夜間路面、路燈及警示燈狀況



巡查日期地點：115.11.05/ Y34車站
照片說明：夜間路面、路燈及警示燈狀況